

东海县东方高纯电子材料有限公司

整改报告

东海生态环境局：

省厅对我公司进行的危废规范化检查，通报提出要求如下：

- 1、 将各类含砷废物合并申报，建议与处置单位协调，进一步规范管理；
- 2、 产生源标识不规范，尺寸过小；
- 3、 环境应急演练方案、总结不规范；

根据以上检查结果，我公司及时作出整改，整改内容如下：


- 1、 与接收方协调后，按照接收方的管理要求，已经将各类含砷废物合并进行申报，在转移处置的时候按照统一代码进行；
- 2、 重新制作了产生源标识，尺寸符合要求；
- 3、 重新编制了环境应急预案演练方案，按要求进行总结评估。

附：整改照片

东海县东方高纯电子材料有限公司

安全环保部

2022年4月20日

序号	整改要求	整改	整改责任人
1	合并申报各 类含砷废物	<p>批次号 废物名称 废物代码</p> <p>20220425135017328 含砷固废 261-139-24</p> <p>2022042308151999 含砷固废 261-139-24</p> <p>2022041809146077 含砷固废 261-139-24</p> <p>20220328113218348 含砷固废 261-139-24</p> <p>20220328113218330 含砷固废 261-139-24</p> <p>20220323103512963 含砷固废 261-139-24</p> <p style="text-align: center;">危废系统中已经合并申报</p>	李德周
2	重新制作产 生源标识	 <p>已制作新的标识牌，尺寸较大</p>	李德周
3	重新编写环 境应急演练 方案、总结	 <p>已重编了方案等</p>	李德周