

整改报告

针对省生态环境厅对我公司进行危险废物产生单位规范化检查，我公司立即对检查出来的问题项立即组织安排整改，整改情况如下：

一、整改内容：


危废库内分区牌危险特性填写错误一处。

二、整改情况：

对危废库内分区牌危险特性进行修正；



整改前



整改后

2022年04月21日

丰益油脂科技（连云港）有限公司

