

江苏德源药业股份有限公司环保整改工作 完成情况汇报

连云港市生态环境局开发区分局：


2021 年 11 月 25 日，省危废督查组和贵局环境执法人员对我公司进行现场检查，检查过程中提出了一些存在的问题及建议，我公司对检查出的问题高度重视，积极按照要求整改，现将整改工作完成情况汇报如下：

1、危废库内废桶标签尺寸不规范；

整改工作完成情况：

已按照危险废物规范化管理要求对危废标签进行更换。

整改前照片：



整改后照片：



2. 未依法及时通过企业网站等途径公开当年危废污染防治信息；

整改工作完成情况：

已经依法通过江苏德源药业股份有限公司官方网站对当前危废污染防治信息进行公开。

整改后照片：



江苏德源药业股份有限公司

2022年4月22日

健康安全环保部章

3207000029615